



SUÐVESTURHLIÐ 1:50



NORÐAUSTURHLIÐ, 1:50



SKURÐUR, 1:50



SUÐAUSTURHLIÐ, 1:50



NORÐVESTURHLIÐ, 1:50

AFSTÖÐUMYND 1:2000

BYGGINGAR OG
BRUNAVARNALÝSING:

Húsið er lítið sumarhús úr timbri á steyptum undirstöðum. --- Grind í útveggjum er 48 x 145 mm með 150 mm steinrullareinangrun,og klædd að utan með 12 mm OSB plötum, síðan lektum og timburklæðningu í fl .2, í brúnum lit. ---- Að innan eru útveggir með rakavarnalagi, 1100 PAM, síðan 38 mm lagnagrind, og loks klæddir með 13 mm tréplötum í fl. 2. --- Þak er úr sperrum, að neðan er rakavarnalag, þá lagnagrind 38 mm, og 13 mm panelklæðning í fl. 2. Í sperrubil kemur 200 mm steinullareinangrun með vindpappa, og 25 mm steinull í lagnagrind, alls 225 mm.. Þakið er klætt að ofan með 25 mm borðaklæðningu, þakpappa , og loks bárujárni í dökkgráum lit. Þakið er útloftað með tveimur 40 mm rörum með flugnaneti í hverju sperrubili , alls 24 stk. Við mæni skal loftað milli sperrubila og út um gafla við mæni. ---Gluggar eru úr tré, gler í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler með argongasi. ---- Innveggir eru úr trégrind 45 x 70 mm einangraðir og klæddir með 13mm mm tréplötum í fl. 2, votrými með 13 mm rakavarnagifsi. --- Hita-vatns og raflagnir eru innan við rakavarnalagið í útveggjum og loftum. --- Upphitun er með gólfhitakerfi. Loftræsing er um opnanlega glugga. --- Handslökkvitæki skal staðsett við útidyr.. --- Reykskynjari skal staðsettur við eldhús. --- Skv gr. 195.2 og 195.3 í Byggingareglugerð og skv. ÍST 67:2003 skal gera ráðstafanir svo að heitt vatn valdi ekki brunaskaða á húð, t.d. með viðurkennndum blöndunartækjum á töppunarstað, varmaskipti eða uppblöndun, sem tryggi að vatn fari ekki að töppunarstað með hærra hitastigi en 65℃. --- Hæðarsetning húss skal ákvörðuð af byggingarfulltrúa og skal miða við um 25 cm gólfhæð frá meðalhæð umliggjandi lands.

M.V.M
MANNVIRKJAMEISTARINN EHF
Laxalind 2 201 Kópavogi
GSM:848-1316 stefanlax2@simnet.is

JÓRVÍK 1, ÁLFTAVERI Sumarhús
Afstöðumynd,Grunnmynd, útlitsmyndirog skurður
1:2000, 1:50
Kópavogi 25.05.2016............................010251-4359
Verkefni númer 546 Teikning nr.0546-MVM-1001